



San José de Cúcuta, 24/08/2016

Doctor
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Calle 26 59-51 Torre 4 Piso 2 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
BOGOTA D.C.

Asunto: Repotenciación Puente Mariano Ospina Pérez

Apreciado doctor Andrade:

La Cámara de Comercio de Cúcuta, registra con mucha preocupación el estado actual del Puente Mariano Ospina Pérez, estructura que tiene más de 60 años de servicio lo que ha causado un deterioro progresivo y a punto de colapsar.

Esta estructura necesita de manera urgente la intervención de repotenciación dado que las fallas que se vienen presentando están comprometiendo elementos principales tales como son las vigas longitudinales que en algún momento puede colapsar, situación que sería grave para la ciudad y para el intercambio comercial toda vez que estamos en proceso de la reapertura de la frontera y no queremos que suceda lo mismo con Yopal, que quedó incomunicada.

Se han hecho mantenimientos que no solucionan el verdadero riesgo del puente y sabemos que San Simón entregó a la ANI, los diseños y presupuesto de la repotenciación del puente sin que a la fecha se haya definido el proceso de la contratación, y este fue un compromiso de la ANI, además de la adecuación de la vía alterna.

Por lo anteriormente expuesto, cualquier evento grave que se pueda generar por el colapso del puente, será única y exclusivamente responsabilidad de la ANI.



OFICINA PRINCIPAL

Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B
Edificio Cámara de Comercio
PBX: (7)5829527 - 5829528 Fax: (7)5829527 Ext.4
cindoccc@cccucuta.org.co
www.cccucuta.org.co
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

CENTROS DE ATENCIÓN

Cúcuta: Avenida O No. 10-76 (7) 5829527 Ext.250 y 251
Los Patios: Avenida 10 No. 29-29 C. C. Agora (7) 5829527 Ext.260
Villa del Rosario: Autop. San Antonio Casa La Bagatela
frente al Templo Histórico (7) 5829527 Ext.270
Tibá: Carrera 5 No. 5-06 B. Miraflores (7) 5829527 Ext.280



Le agradecemos su amable atención e intervención en esta problemática y quedamos en espera de sus gratas noticias.

Reciba un cordial saludo,

CARLOS EDUARDO LUNA ROMERO
Presidente Ejecutivo

Copia: Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos C.
Vicepresidente de la República, Dr. Germán Vargas Lleras
Ministro de Transporte, Dr. Jorge Eduardo Rojas
Director Nacional de Inviás, Dr. Carlos Alberto García M.
Gobernador del Departamento N. de S., Dr. William Villamizar L.



OFICINA PRINCIPAL

Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B
Edificio Cámara de Comercio
PBX (7)5829527 - 5829528 Fax. (7)5829527 Ext.4
cindoccc@cccucuta.org.co
www.cccucuta.org.co
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

CENTROS DE ATENCIÓN

Cúcuta: Avenida O No. 10-76 (7) 5829527 Ext.250 y 251
Los Patios: Avenida 10 No. 29-29 C. C. Agora (7) 5829527 Ext.260
Villa del Rosario: Autop. San Antonio Casa La Bagatela
frente al Templo Histórico (7) 5829527 Ext.270
Tibú: Carrera 5 No. 5-06 B. Miraflores (7) 5829527 Ext.280